



211040587
SONDEO BAÑARES

Escal a	Instalación	Perfil	Descripción litológica	Observac.	Fotografías
1			0,00 a 0,30 m: Tierra vegetal		
2			0,30 a 5,10 Gravas gruesas de matriz arenoso-limosas marrón y cantos poligénicos, heterométricos		
3					
4					
5			5,10 a 6,20 m: Arcillas marrones-rojizas. Substrato rocoso		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

DATOS CONSTRUCTIVOS

Perforación:


Tipo: Rotación con batería simple y corona de widia
 Diam. Perforación: 113 mm (hasta 6,20 m)
 Diam. Entubación: 145 mm (hasta 6,20 m)

Instalación:

Tipo y diámetro: PVC 4"
 Tamo ciego: de 0,00 a 1,00 y de 5,20 a 6,20 m
 Tamos ranurados: de 1,00 a 5,20 m
 Bentonita: de 0,00 a 1,00 m
 Gravilla: de 1,00 a 6,20 m
 Tapón de fondo y caperuza interior superficie

Nivel freático

fecha	Profundidad (m)
11/07/2018	-1,40



211040588
SONDEO CIDAMON

Escal a	Instalación	Perfil	Descripción litológica	Observac.	Fotografías
1			0,00 a 0,15 m: Tierra vegetal		
2			0,15 a 3,60 m: Limos arenosos marrones rojizos		
3					
4			3,60 a 4,50 limos con cantos dispersos muy húmedos		
5					
6			4,50 a 7,10 m: Gravas de matriz limosa marrón y gruesas con agua		
7					
8			7,10 a 8,40 m: Arcillas marrones rojizas		
9					
10					
11					
12					
13					
14					

DATOS CONSTRUCTIVOS	
Perforación: Tipo: Rotación con batería simple y corona de widia Diam. Perforación: 113 mm (hasta 8,40 m) Diam. Entubación: 145 mm (hasta 8,40 m)	Instalación: Tipo y diámetro: PVC 4" Tamo ciego: de 0,00 a 3,00 m Tamos ranurados: de 3,00 a 8,40 m Bentonita: de 0,00 a 1,00 m Gravilla: de 1,00 a 8,40 m Tapón de fondo y caperuza interior superficie
Nivel freático	
fecha	Profundidad (m)
20/06/2018	-4,80
21/06/2018	-3,30